




今号ではウイング開閉式トラックのセンターシート張りについてお話しします。

センターシートとは？



センターシートとはイラストの様なウイング車の中央部分にある蝶番の中心の部分に取り付けられているシートの事を言います。
このセンターシートは蝶番部分からほこりや雨水の侵入を防ぐために取り付けられています。天井部分に取り付けられている為、外からは目立ちませんがウイング車にとって非常に重要な役目を担っています。

劣化するとどうなる？

シートの劣化が進むと雨水が侵入して荷物が濡れてしまったりといった事態を引き起こします。

劣化の原因

コーキング剤の寿命による劣化

コーキング剤は早くて**5年**から劣化しクラック（ひび割れ）を起こします

ウイングの開閉による劣化

センターシート部分は可動部にあたる為ウイングの開閉で破れが発生します

洗車機・ブラシによる劣化

洗車機のブラシで摩擦する事でコーキング剤やセンターシートがダメージを受け劣化していきます

雨漏りが発生すると大切なお荷物の破損につながります。弊社では、寿命とされる**5年から10年**の間でのセンターシートの張替をお勧めしております。一度センターシート劣化具合を確認して見てはいかがでしょうか？ご連絡いただければ、現地確認の後お見積りいたしますので、ご気軽にご連絡ください。

次号にて、シノダック独自のセンターシートをご紹介します

今月の 完了報告書



ご安全に！
本コーナーでは弊社にて施工完了しました
物件をご紹介します。



施工内容

施工場所	岐阜県 中津川市
サイズ	センターシート張替
使用膜材	ウルトラマックス
オプション	天井の両端のシート補修

現場からのコメント

雨漏りがするとのこと相談からセンターシート
の張替を行いました。
今回は現地確認したところ、天板部分の両
サイドからも雨漏りの可能性があった為、
全3ヶ所シート補修を行いました。
現在は雨漏りは発生していないとのこと
問題解決ができてよかったです。

施工管理担当M.K



新米営業の恵那テント日報

ご安全に、シノダック営業部 近藤です。
皆さんはそろそろ入学、入社シーズンから時がたち落ち着いてきた頃でしょうか？
僕も現在入社して3か月となりました。仕事はまだまだ覚えることだらけで、一人
で仕事がこなせる様にはなってはいませんが、シノダックにはだいぶ慣れてきた今日
この頃です。
特に今時期は僕のような新人の方も多いと思います。新人にとっては今が一番わから
ないことが聞きやすい時期だと思いますのでバンバン質問していきましょう。
それでは皆さん今日も一日ご安全。

施工管理 白木の 安全講習

「今日も一日ご安全に!!」



今弊社では『3S (整理・整頓・清掃)』を徹底して行っています。
理由は時間の効率化、躓きなどの災害撲滅、ハイクオリティの製品作りが目的です。
物を探す時間がムダであり、小さな突起物で躓くなど色々な要因があります。
災害はこんな所で躓くかいな！って思ってる所で怪我をします。
今一度広い視野で自職場を見てみてください！改善すべきことが必ずあります！



本 社 〒509 - 7201 岐阜県恵那市大井町2695 - 875
TEL : 0573 - 26 - 4488 FAX : 0573 - 26 - 4489

関東営業所 〒222 - 0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-7
アリーナ通りビル 3F
TEL : 080 - 2639 - 3760